

Maßnahmenblätter

Maßnahmenblatt V3 Vorgehen Fledermäuse		
Maßnahme:	V3	Verweis
Art der Maßnahmen:	Vermeidung und Verminderung (V)	
Lage der Maßnahme:	siehe Karte Nr. 6	Flurstück: 3332
Auslösender Konflikt:	Fällen von Höhlenbäumen	
Ziel der Maßnahme	Vergrämung der Fledermäuse aus ihren Höhlen	
Beschreibung der Maßnahme	Um artenschutzrechtliche Eingriffe zu verhindern, ist ein fledermausschonendes Vorgehen wie folgt durchzuführen: Fällen der Bäume. Erst die ohne Höhlen, dann die Höhlenbäume im Oktober	
Stück / Fläche	mehrere Standorte	
Zeitpunkt der Durchführung	vor Baubeginn	
Dauer der Maßnahme	bis Ende Baustelle	
Rechtliche Sicherung	Auflage	